XCN5040 Pneumatikus tűzőgép

Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Biztonság mindenekelőtt

Olvassa el a teljes használati útmutatót. Az alábbiakban felsorolt előírások be-nem-tartása elektromos áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat. A „készülék" az alábbiakban felsorolt összes figyelmeztetésben az elektromos hálózatról vagy akkumulátorról működő elektromos szerszámgépet jelenti.

Rendeltetésszerű használat:

A pneumatikus tűzőgépet hagyományos levegőkompresszorhoz csatlakoztatva, szegek és kapcsok belövésre alkalmas.

A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás kárt tehet a készülékben. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Ha a készüléket túlterhelik, az egyes alkatrészeiben elemi kárt tehet, amelyek helyreállítási költségei a felhasználót terhelik.

A használati útmutatót őrizze meg!

A készülék leírása

1. Fogó
2. légáteresztő csatlakoztató
3. Biztonsági rögzítő gomb
4. Ravasz
5. Nyomrórúd
6. Szegkilövő nyílás



Figyelmeztető szimbólumok
A készülék adatlapján lehetnek jelzések.
Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

A készülék használata közben mindig viseljen védőszemüveget.

A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt.

Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak.

Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási hulladék közé. Kérjük vigye el az újrahasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről.

Általános biztonsági utasítások

Ez a dokumentum fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos működtetésével kapcsolatban, kérjük olvassa el figyelmesen! Az alább alkalmazott „szerszámgép” fogalom a pneumatikus kéziszerszámokat (magasnyomású levegővel működő), gépeket foglalja magában.
Figyelem! Olvassa el valamennyi előírást. A következőkben leírt előírások be nem tartása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez, illetve a készülék meghibásodásához vezethet. Az ilyen jellegű meghibásodásért és kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a használati útmutatót is!

1. ***Személyi biztonsági előírások***

Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a kéziszerszámmal. Ha fáradt, vagy ha kábítószer, vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságot vett be, ne használja a szerszámgépet. A szerszámgéppel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszás-biztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata a szerszámgép használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.
Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.

Kerülje el a szerszámgép akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló az „OFF" („Ki") helyzetben van, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba. Ha a szerszámgép felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
Az szerszámgép bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. A szerszámgép forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így a szerszámgép felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
Ha a kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezen berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

2. Munkavégzés helye

Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkavégzés helyét. Rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
Ne dolgozzon a szerszámgéppel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok, vagy porok vannak. A szerszámgépek szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha a szerszámgépet használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a berendezés felett.

3. Szerszámgép

Ne terhelje túl a szerszámgépet. Munkájához csak az arra szolgáló szerszámgépet használja. Egy alkalmas szerszámgéppel a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
Ne használjon olyan szerszámgépet, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan szerszámgép, amelyet nem lehet be-, és/vagy kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
A használaton kívüli szerszámgépet olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a szerszámgépet, akik nem ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A szerszámgépek veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a szerszámgép működésére. A megrongálódott részeket a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet a szerszámgép nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
A szerszámgépekhez, tartozékokat, betétszerszámokat, stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó használati utasításoknak megfelelően használja. Vegye

figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A szerszámgép eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Ellenőrizze a sérült részeket. A szerszámgép további használata előtt a védőeszközöket illetve más sérült alkatrészt alaposan le kell ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy rendesen fog-e működni és el fogja-e látni a funkcióját. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését, kötését, törését, rögzítését és bármely más feltételt, amely befolyásolhatja a működését. A védőeszközt vagy más sérült alkatrészt megfelelően meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni a hivatalos szakszervizben a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében.
Tartsa a szerszámgépet tisztán, szárazon, olaj- és zsírmentesen. Mindig tiszta rongyot használjon a tisztításhoz. A gép tisztításához soha ne használjon fékolajat, benzint, petróleum alapú termékeket vagy oldószereket.
Mielőtt letenné a szerszámgépet, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megállt.

Pneumatikus szerszámgépek
Csak olyan csatlakozón keresztül csatlakoztassa a készüléket a nagynyomású levegőhöz, amely kiengedi a gépből az összes levegőt, amikor leválasztják róla.
Csatlakoztassa le a készüléket a nagynyomású levegőről, amikor végzett a munkával vagy karbantartást végez a készüléken.
Soha ne használjon oxigént, gyúlékony vagy más palackos gázt energiaforrásként, mert robbanást és komoly személyi sérülést okozhat.

4. Szerviz

A szerszámgépet csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonságos szerszám maradjon.

Kezelési utasítások

Energiaforrás
A készüléket hagyományos levegőkompresszorhoz csatlakoztassa és tiszta, száraz, 4-7 bar között szabályozott nagynyomású levegővel való használatra tervezték.

Cseppentsen 2-3 csepp pneumatikus szerszámgépolajat a készülék bemenő levegőnyílásába a munka kezdetekor és 2-3 alkalommal ismételje meg napközben.

Használat
Vigyázat: Ellenőrizze és cserélje ki a készülékben a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket. A készüléken található biztonsági figyelmeztető feliratokat is ki kell cserélni, ha nem olvashatóak.

1. Csatlakoztassa a magas légáteresztésű csatlakozót a készülékhez.
2. Ürítse ki a tárat.
3. A levegőcsővel csatlakoztassa a készüléket egy levegőkompresszorhoz. Győződjön

meg róla, hogy a cső névleges nyomástűrése több, mint 200 psi és belső menetes csatlakozóval rendelkezik.
4. Állítsa be a nyomást 4-7 bar közötti értékre.
5. Húzza le a levegőellátást a készülékről.
6. Töltse fel a készüléket tűzőkapoccsal.
7. Csatlakoztassa a levegőt a készülékhez.
8. Erősen markolja meg a készüléket és a munkafelülethez szorítva a készüléket húzza meg a ravaszt.

Kenés és karbantartás

1. Kenés előtt húzza le a készüléket a levegőről.
2. A készülék az első használat előtt kenést igényel.
3. Törölje le a kimenetnél a felesleges olajat. A túl sok olaj tönkre teszi a készülék tömítőgyűrűit. Ha beépített olajozót használ, a levegőbemeneten keresztül az olajozás nem szükséges naponta.
4. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket, hogy a levegőbemenet felfelé álljon és cseppentsen bele egy csepp nagysebességű orsóolajat. Soha ne használjon mosószert vagy adalékokat. Rövid időre kapcsolja be a készüléket az olaj hozzáadása után.

Beragadt tűzőkapocs eltávolítása:

1. Húzza le a készüléket a levegőről.
2. Húzza vissza a nyomórudat míg nem rögzül a tár végében.
3. Távolítsa el a beragadt tűzőkapcsot.
4. Nyomja meg a rögzítő gombot és tolja előre a nyomórudat.

Műszaki adatok

Típus:	XCN5040
Levegőbemenet:	1,4 NPT
Ajánlott nyomástartomány:	4-7 bar (max. 8,3 bar)
Zajszint (L_{pA}):	≤ 82 dB(A)
Ajánlott kenőanyag	pneumatikus szerszám olaj
Használható rögzítők	szegecsek (18Ga) 10-50 mm és tűzőkapcsok (Crown: 5,7mm, 18Ga) 16-40 mm
Tárkapacitás	100 db

Alkatrészrendelés

Alkatrészek megrendelésére lehetősége van postai utánvéttel honlapunkon keresztül: www.novotrading.hu/szerviz.
Ott a következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége:

- A készülék típusa
- A készülék sorozatszáma (S/N szám, közvetlenül a terméken található)
- Alkatrész megnevezése, leírása
  (amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma)

Importálja / Forgalmazza: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

CE

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(importőr)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

XCN5040 Pneumatikus tűzőgép

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Direktívák:

98/37/EK (2009.12.28-ig), 2006/42/EC (2009.12.28-tól) előírás gépekre, szerkezetekre

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:
EN 792-1, EN792-13

A tanúsító szerv neve:

Intertek Testing Services Shanghai
Building No. 86, Qinzhou Road (North) Caohejing Development Zone
200233 Shanghai, China

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2009.12.21.
A nyilatkozattétel helye és kelte



Dobák István
Ügyvezető

(A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

CE